



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0340-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 1: area de cocina a mejorar




Foto 2: Sustitucion de balconeria




Foto 3: Remosion de baños




Foto 4: Pintura de módulos



Foto 5: Ampliación de espacio de cocina





Foto 6: Sustitución de planchas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

