



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0340-43	FECHA:	31 de octubre de 2024



Foto 1: Remodelación de baños en proceso.




Foto 2: Proceso de remodelación de cocina




Foto 3: Construcción de una mesa para la cocina en proceso.



Foto 4: Construcción de plancha y polleton para cocinar en proceso.




Foto 5: Proceso de construcción de la pila.





Foto 6: Iniciando el proceso para pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

