

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0340-43	FECHA:	19 de noviembre de 2024




Foto1: Remodelación de baños terminada




Foto 2: Polleton y plancha de la cocina ya terminado




Foto 3: Balcones de ventanas ya terminado




Foto 4: Barandal terminado




Foto 5: Remodelación de cocina finalizada.





Foto 6: Pintura de todo el establecimiento ya finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público