

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pretil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0341-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se trabaja la colocación de azúlelo en plancha para mejor higiene en la preparación de los alimentos de los alumnos.



Foto 2: Se restaurara toda la estructura metálica con pintura anticorrosiva.



Foto 3: Se cambiara la lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 y que la misma se encuentra en mal estado.




Foto 4: Se reconstruirá la bodega de galera con la lamina y costanera de metal galvanizada.



Foto 5: Se colocaran planchas de concreto en el patio ya que el suelo es muy rocoso y los niños tienden al lastimarse cuando hacen sus juegos a la hora del recreo.



Foto 6: Se cambiaran los artefactos internos del sanitario ya que estoy no funcionan bien.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

