



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Brisas, San Cristóbal Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0579-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Cocina se hará un remozamiento de mesa de concreto, se hará el poyetón con plancha de cocina + chimenea, se colocara azulejo en estufa y paredes, y el remozamiento de la puerta, instalación eléctrica completa.




Foto 2: Área de cocina se colocara pila de dos lavaderos, repello en paredes, colocación de lamina troquelada calibre 26 con estructura metálica.



Foto 3: Área de baños se colocara baños de fibra de vidrio para pozo ciego.



Foto 4: En Patio se repara plancha de concreto en la entrada del portón.




Foto 5: Área de Patio se colocara en muro perimetral electromalla para proteger con arreglo de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matia Medina

Firma y sello del Presidente de la COP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

