



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro De Educación Inicial Cein-Pain	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario, Atescatempa, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1441-42	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Reforzando el modulo de aula con columnas principales de 0.15x0.20m.



Foto 2: Armado y fundición de solera sillar, 0.15x0.10 m.



Foto 3: Armado y fundición de columnas secundarias 0.15x0.15 m.



Foto 4: Levantado de block en mojinetes.




Foto 5: Repello en el interior del modulo de aula.




Foto 6: Repello en el interior del modulo de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro De Educación Inicial Cein-Pain	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario, Atescatempa, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1441-42	FECHA:	22/08/2024



Foto 7: Repello en el exterior del modulo de aula, y fundición de banquetta.




Foto 8: Repello en el exterior del modulo de aula, y trabajos en el modulo de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público