



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jicaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1442-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: Continuación de levantado de muro, sin techo y sin repello, se cubrira con lámina troquelada y se instalara puerta y balcon



Foto 2: Entrada de la escuela, se inicia la reparación de plancha de concreto y construcción de banca



Foto 3: Patio frente a cocina, se ha reparado la mitad del concreto



Foto 4: construcción de mueble de concreto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

