



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1840-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024.




Foto1: Proceso de remodelación de baños.




Foto 2: Proceso de instalación de drenajes para sanitarios




Foto 3: Proceso e instalación de contrapiso.




Foto 4: Proceso de construcción de sanitarios




Foto 5: Proceso de remodelación de cocina.




Foto 6: Proceso de elaboración de filtración de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, a igual de número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

