



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansuque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1953-42	FECHA:	22 de agosto de 2024.



Foto 1: Area donde se ampliará el aula



Foto 2: Area donde se realizará una banca



Foto 3: Area donde se ampliará el aula



Foto 4: Area donde se ampliará el aula




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1  
Versión

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansuque, Atescatempa, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1953-42	FECHA:	5/6/2024



Foto 1: Área para ampliar el modulo de aulas.



Foto 2: Área para ampliar el modulo de aulas



Foto 3: Área para ampliar el modulo de aulas



Foto 4: Hacinamiento estudiantil



Foto 5: Hacinamiento estudiantil



Foto 6: Hacinamiento estudiantil

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPP

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público