



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansuque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1953-42	FECHA:	22/8/2024



Foto1: Sanjeado para la ampleación de una aula.



Foto 2: Preperando la estructura para una banca .



Foto 3: Preparando el área para la ampleación de un aula.



Foto 4: Levantado de paredes del aula



Foto 5: Levantado de paredes del aula



Foto 6: Levantado de paredes del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

