



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Atescatempa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Amatepeque |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-07-2282-42 | FECHA: | 23 de agosto de 2024. |



Foto 1: Patio debidamente pavimentado, techado, con realización de mesa con azulejo para el servicio de los niños y niñas.




Foto 2: Reparación de tuberías, reinstalación de tinaco y techado en área de pila y baños.



Foto 3: Muebles de cocina de concreto con azulejo y estufa rural con comal y su chimenea.



Foto 4: Restauración energía eléctrica y trabajos de pintura en fachada frontal de aulas.



Foto 5: Aplicación de pintura en fachada frontal, aulas y cocina así como techado completo en área de cocina, baños y patio.



Foto 6: Reparación de baños completa y pintura en interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

