



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires, Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-2485-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Remodelación de cocina antes de realizar el repello, ya se instalaron ventanas.



Foto 2: preparando el área para la construcción de una mesa en la parte externa del establecimiento.




Foto 3: preparando el área donde se realizará el entortado de una parte del patio.



Foto 4: área de ingreso donde se están contruyendo gradas.



Foto 5: Remodelando el área de ingreso al establecimiento.



Foto 6: preparando el área donde se realizará el repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pina Margita Lopez y...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

