

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ, JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-0002-43	FECHA:	05/06/2024



LAMINA EN MAL ESTADO, SE NECESITA CAMBIO



ESTRUCTURA METALICA EN MAL ESTADO SE NECESITA CAMBIO



DETERIORO DE PINTURA NECESITA SER RENOVADA



DETERIORO DE PINTURA NECESITA SER RENOVADA



PUERTAS DETERIORADAS, NECESITAN MANTENIMIENTO



PUERTAS DETERIORADAS, NECESITAN MANTENIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Garcia

Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ, JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-0002-43	FECHA:	05/06/2024



CAMBIO DE MALLA METÁLICA POR DETERIORO



CAMBIO DE MALLA METÁLICA POR DETERIORO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Mayra Garcia
Firma y sello del Presidente del Consejo Directivo de Familiares de la E.O.R.M. de CASERIO EL PINALITO, JEREZ.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público CASERIO EL PINALITO, JEREZ, GUATEMALA.

