



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-0353-43	FECHA:	27/09/2024



1.1 COCINA, Remodelación de cocina con dos planchas con chimenea, una pila, tinaco y un pasamano



1.2 COCINA, Remozamiento de techo e instalación de estructura metálica y lámina troquelada



2.1 AULAS, Cambio de techo a dos aulas



2.2 AULAS, Instalación de Piso Cerámico



3 ÁREA ALEDAÑA A COCINA: Entortado de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

