



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SARAL, JEREZ, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-0353-43	FECHA:	18/11/2024



1.1 COCINA: Remodelación de cocina con dos panchas con chimenea, una pila, tinaco y pasamanos

1.2 COCINA Remozamiento de techo e instalación de estructura metálica y lámina troquelada



2.1 AULAS: Cambio de techo de dos aulas con lámina troquelada.

2.2 AULAS: Instalación de piso cerámico.



3. ÁREA ALEDAÑA A COCINA: Entortado de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

