



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SARAL, JEREZ, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-1535-42	FECHA:	07/06/2024



COCINA, SUSTITUCIÓN DE PLANCHA, CHIMENEA, PILA



BAÑO, SUSTITUCIÓN DE SANITARIO, LAVAMANOS, TINACO, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA



AULA, INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



MURO, CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL



PORTÓN, SUSTITUCIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL



INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO (CABLEADO, TOMAS, APAGADORES Y LUMINARIAS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

