



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP, ANEXA A EORM BARRIO EL SITIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL SITIO, ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-2360-42	FECHA:	5/06/2024



CAMBIO DE VENTANAS



CAMBIO DE VENTANAS



CAMBIO DE VENTANAS



PISO EN MAL ESTADO



PISO EN MAL ESTADO



TORTA DE CEMENTO DEL PATIO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

