

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHINAMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CHINAMAS, EL ADELANTO, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0359-43	FECHA:	6/06/2024



REPARACION DE COCINA





ELABORACION DE BASE E INSTALACION DE TINACO YA EXISTENTE



CAMBIO DE TECHO



ELABORACION DE BASE E INSTALACION DE TINACO YA EXISTENTE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruth marisol corado
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

