

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZARON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARON, EL ADELANTO, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0361-43	FECHA:	6/06/2024



LEVANTADOS DE BLOCK POR SEGURIDAD DE LA ESCUELA



REPARACIÓN DE PORTÓN DE INGRESO



INSTALACIÓN DE BARANDA POR SEGURIDAD DE LOS NIÑOS



INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN AULAS



REPARACIONES DE LAMINA EN AULAS



REFUERZO DE TECHO EXTERIOR DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Grisel Valdez Godoy
Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZARON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARON, EL ADELANTO, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0361-43	FECHA:	6/06/2024



BARANDA PARA SEGURIDAD DE EQUIPO DE COMPUTO



INSTALACION DE AZULEJO EN PILA



ABERTURA DE VENTANA EN COCINA Y COLOCACION DE BALCON



PINTURA EN EXTERIOR DE ESCUELA



PINTURA EN FACHADAS DE AULAS, BAÑOS Y COCINA



CAMBIO DE ESTUFA DE LENA CON CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaciones de hojas.

Norma Grisel Saldez Godoy



[Handwritten signature]

