




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | EL ADELANTO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TRAPICHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-09-1528-42 | FECHA: | 09/09/2024 |




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | EL ADELANTO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TRAPICHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-09-1528-42 | FECHA: | 09/09/2024 |




CAMBIO DE LAMINAS EN MAL ESTADO





PINTURA DE BALCONES



REPARACION DE PUERTAS METALICAS Y CAMBIO DE CHAPA



REPARACION DE PORTON



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OEF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

