

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO, SANARATE, ZAPOTITLAN, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0008-43	FECHA:	5/06/2024



Aulas y direcccion: sustitucion de lamina por lamina troquelada, remosamiento de estructura metalica, reparacion de sistema electrico, y sustitucion de canas para agua pluvial.





Cocina: se necesita mantenimiento en repello, azulejo, piso y mueble de cocina, pila, estufa de leña y reparacion de sistema electrico.



Baños : Sustitucion de letrinas de fibra , remozamiento de puertas en servicio sanitario.



Portón: Se necesita el remozamiento del porton de la entrada principal a la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

