


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO QUINIXTEPEQUE, ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0010-43	FECHA:	5/06/2024



COCINA EN MAL ESTADO, SE NECESITA REMOZAMIENTO




VENTANAS QUEBRADAS EN MALAS CONDICIONES



VENTANAS NECESITA BALCONES



SUSTITUCION DE PISO CERÁMICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público