

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MEPU ANIBAL QUIÑONEZ GARZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0366-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18 de agosto de 2023



Foto 1:
Miembros de OPF y docentes indicando necesidades



Foto 2:
Portón de ingreso en mal estado



Foto 3:
Piso de pasillos



Foto 4:
Piso interior de aulas



Foto 5:
Cubierta escenario




Foto 6:
Se observa mal estado de cubierta



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto
Marvin Leobardo Pérez Hernández

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MEPU ANIBAL QUIÑONEZ GARZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0366-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18 de agosto de 2023



Foto 7:
Otra vista de escenario



Foto 8:
Vista de baños



Foto 9:
Estado actual de baños



Foto 10:
Vista cubierta de baño



Foto 11:
Estado de muros del establecimiento





Foto 12:
Consultor en establecimiento


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto
Marvin Leobardo Pérez Hernández
Colegiado No 2495