

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0372-43	FECHA:	23/02/2024



**COCINA:** Se necesita mantenimiento de repello, azulejo, piso y ventana



**SANITARIOS:** Se necesita mantenimiento de estructura de techo y mantenimiento de lámina, cambio de puertas, inodoros y lavamanos



**PINTURA:** Mantenimiento de pintura general



**ILUMINACIÓN:** Se necesita ventanas con balcon en aulas




**CUNETA:** Se necesita mantenimiento de cuneta para salida de agua



**BODEGA:** Se necesita mantenimiento de repello, torta lisa y mantenimiento de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0372-43	FECHA:	23/02/2024



**DRENAJE:** Se necesita mantenimiento de sistema de drenaje y agua potable



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 