


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0376-43	FECHA:	5/09/2024




AULA A MEJORAR




MANTENIMIENTO DE PILA



DIRECCIÓN A MEJORAR



SE NECESITA CAMBIO DE TECHO



AULA A MEJORAR



SE NECESITA INSTALACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	--

