

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0376-43	FECHA:	4/11/2024



COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA



INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA



COLOCACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



MANTENIMIENTO DE PILA



INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC



DEMOLICIÓN DE PARED EN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

