

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | ZAPOTITLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TABLÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-10-0376-43 | FECHA: | 22/11/2024 |



FINALIZACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TROQUELADA




ANIVELACIÓN DE HILADA DE BLOCK



COLOCACIÓN DE PUERTAS



INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA





COLOCACIÓN DE VENTANAS PVC



FINALIAZACIÓN ELABORACIÓN DE PILA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente del CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> |
|--|---|