

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | ZAPOTITLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL GRANADILLO, ALDEA MASHASHAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-10-0377-43 | FECHA: | 03/06/2024 |




Mejoramiento de cocina, estructura techo y lamina, piso ceramico, entortado y pila nueva.





Mantenimiento de pintura general y colocación de ventanas.



Demolición y reparación de banqueta



Mejoramiento de baños, techo puertas y sanitarios nuevos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Malfita Lopez Contreras</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  | <p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |  |
|--|---|---|---|