

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Zapotitlán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-10-0581-43 | FECHA: | 20/11/2024 |




AMPLIACIÓN DE COCINA



AMPLIACIÓN DE BAÑOS



MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO



MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE COCINA Y ESTUFA RURAL Y SU CHIMENEA



MANTENIMIENTO DE PILA



INSTALACION DE ENERGIA ELÉCTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Fajardo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

