


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0581-43	FECHA:	28/11/2024




AMPLIACIÓN DE COCINA




AMPLIACIÓN DE BAÑOS




MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO



MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE COCINA Y ESTUFA RURAL Y SU CHIMENEA



MANTENIMIENTO DE PILA



INSTALACION DE ENERGIA ELÉCTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Mayra Fajardo</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---