

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talpetates, Zapotitlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0612-43	FECHA:	25/07/2024



Parte de la construcción del muro de contención



Proceso de fundición de la torta de concreto del patio trasero.



Proceso de reconstrucción de las gradas de acceso al patio trasero.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isidoro Ramirez Casenda
Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

