


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Comalito Aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0002-42	FECHA:	11/09/2024



Mejoramiento de cocina, piso estufa rural de cocina



mejoramiento de Sanitarios para los niños de parvulos



Mejoramiento de Energia Electrica



Mejoramiento de puerta y pintura de la escuela



Mejoramiento de piso para las Aulas



Mejoramiento del muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

