

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a Escuela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Comalito, aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0002-42	FECHA:	13/11/2024



NOTA: Mejoramiento de Cocina,



NOTA: Mejoramiento del Servicios Sanitarios



NOTA: Sustitución de Ventana de PVC



NOTA: Mejoramiento del Sistema Elctrico



NOTA: Mejoramiento de piso Ceramico para Aulas



NOTA: Mejoramiento del Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

