

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Comalito, aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0002-42	FECHA:	25/11/2024




NOTA: Mejoramiento de Cocina,



NOTA: Mejoramiento de Sanitarios



NOTA: mejoramiento de Energía Elctrica



NOTA: Sustitución de Ventanas PVC




NOTA: Mejoramiento de piso Ceramico para aulas y cocina



NOTA: Mejoramiento de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

