


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Almolonga, aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0009-42	FECHA:	6/06/2024



Muro de contención



Muro de contención parte de enfrente



Muro de contención parte izquierda



Muro de contención parte derecha



muro de contención parte derecha




muro de contencion parte derecha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Yessica Cristina Ambrocio Rodas de Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Iris Sofia Carrillo Arana
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

