

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Almolonga, aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0009-42	FECHA:	3/08/2024



Sanjeo para columnas



colocacion de columnas



levantado de muro de contención



limpieza en muro de contencion



Compactacion del muro de contencion




Extraccion y movimiento de tierra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.



Yessica Cristina Ambrocio Rodas de Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Iris Sofia Carrillo Arana
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

