


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Almolonga, aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0009-42	FECHA:	20/08/2024



Finalización del muro de contención



Finalización del muro de contención



parte del muro de contencion apoyado con piedra



limpieza en muro de contencion



Finalización del movimiento y extraccion de tierra




Colocacion de malla al muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Yessica Cristina Ambrocio Rodas de Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OEA

Iris Sofia Carrillo Arana

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

