

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Copalapa, aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0013-43	FECHA:	08/11/2024




Reparación de Muro Perimetral




Reparación e Insalación de Porton



Reparación de Muro perimetral



Mantenimiento de filipon




Reparación del Sistema Eléctrico



Reparación de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

