



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL COYOL, ALDEA EL MELONAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0016-43	FECHA:	20/02/2024



foto 1. muestra la parte de adentro del techo.



foto 2. muestra la parte de afuera del techo



foto 3: muestra la parte frontal del de las paredes



foto 4: muestra la parte trasera de las paredes




foto 5: muestra la parte izquierda de la cocina



foto 6: muestra la parte derecha de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

