

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio las mesetas, aldea el pinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0017-43	FECHA:	22/08/2024



techo de cocina y escuela entera



techo de aulas



red de drenaje



cocna rural



techo de cocina



puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

