

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Ranchos, aldea Escuinapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0019-43	FECHA:	06/09/2024



Instalación de ventana-balcon



Sustitución por pila de cemento dos lavaderos para la cocina




Instalación de ventana-balcon



Sustitución de estufa rural



Sustitución de puerta de sanitarios



Sustitución de techo de sanitarios, mejoramiento en muro y repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

