



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0020-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Condiciones de la cocina.



Foto 2: La pila esta en mal estado, no se puede guardar agua.



Foto 3: La madres cocina en un polleto elaborado de varas y barro.



Foto 4: La estructura del techo es de vigas de madera, las cuales ya estan en mal estado.




Foto 5: El suelo de la cocina es de tierra



Foto 6: Sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Medrano Carrillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

