



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0020-43	FECHA:	25/11/2024



NOTA: Se colocó una venta para despachar los alimentos y los niños no ingresan a la cocina para evitar accidentes.



NOTA: Se sustituyó la pila de cemento en mal estado, por una de pvc.



NOTA: se colocó una plancha de metal con su chimena, así mismo se construyó un mueble para la cocina, que lo utilizarán para guardar traste, y parte superior utilizarla como mesa.



NOTA: se colocaron vigas de metal y lamina.



NOTA: Se realizó una fundición de concreto en el suelo.



NOTA: Se colocó un indoro, puerta y techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Medrano

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

