

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHINCHINTOR, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0022-43	FECHA:	05 DE JUNIO DE 2024



REPARACION DEL MURO DE CONTENCION




SUSTITUCION DE INODOROS



REPARACION DE LA RED DE DRENAJE



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juliana Garcia Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

