

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tepenance, aldea El Carrizo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0025-43	FECHA:	6/06/2024



fotografía tomada desde la parte frontal del establecimiento (muro perimetral).



fotografía tomada desde la parte trasera de los servicios Sanitarios. (Muro perimetral)



fotografía desde determinado punto en una sola toma 36 metros perimetrales de muro perimetral.



fotografía mostrando parte trasera del establecimiento



fotografía indicando parte trasera del establecimiento donde se necesitan 45 metros perimetrales de muro.



fotografía tomada desde la parte entre los servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa osdalia vosquez ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

