

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Coapalar, aldea el Guachipilín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0030-43	FECHA:	24/06/2024



Mejoramiento de Sanitarios



Mejoramiento muro perimetral



Mejoramiento muro perimetral



Mejoramiento de Sistema Eléctrico



Mejoramiento de Techos No. 1



Mejoramiento de Techos No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

