


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Coapalar, aldea el Guachipilín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0030-43	FECHA:	11/11/2024



Mejoramiento de Sanitarios



Mejoramiento de Sanitarios



Mejoramiento muro perimetral



Mejoramiento muro perimetral



Mejoramiento de Sistema Eléctrico



Mejoramiento de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 <b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</b> ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL COPALAR ALDEA EL GUACHIPILIN, COMAPA, JUTIAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL COPALAR ALDEA EL GUACHIPILIN, COMAPA, JUTIAPA
---	--	---	--