


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO. ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0032-43	FECHA:	27/08/2024



En proceso de instalación de puertas en dirección



En proceso de instalación de ventas de cocina y dirección



En proceso de reparación de muro perimetral a un costado de la escuela



Proceso de reparación muro perimetral



Proceso de colocación de piso ceramico



En proceso de sustitución de piso de concreto por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del representante de la O.P.F.  


  
Firma y Sello Director-Centro Educativo Público  




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO. ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0032-43	FECHA:	27/08/2024



En proceso de reparación de cocina



En proceso de instalación de plancha metalica con chimenea



En proceso de colocación de lamina troquelada alucing calibre 26



En proceso de sustitución de soporte de madera por metal



En proceso de reparación de servicios sanitarios



En proceso de reparación de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO. ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0032-43	FECHA:	27/08/2024



En proceso de sustitución de porton




En proceso de mantenimiento de barandas y puertas




En proceso de aplicación de torta de concreto



En proceso de sustitución de soporte de madera por metal



En proceso de reparación de servicios sanitarios



En proceso de reparación de servicios sanitarios

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público