

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Guayabo, aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0033-43	FECHA:	




Foto 1: Cambio de techo aula 1 y 2.



Foto 2: Cambio de puerta y relleno de block, Dirección.



Foto 3: Reparación de pared y función de plancha para cocina.




Foto 4: Levantamiento de pared, cambio de techo, estructura y puerta. Aula 3.




Foto 5: Levantamiento de pared, cambio de estructura metálica y techo. Aula 4




Foto 6: Instalación de tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Garcia V

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amor Benitez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

