

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Aldea EL Carrizo,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0036-43	FECHA:	04/09/2024



mejoramiento del muro perimetral



mejoramiento de los baños



mejoramiento de la pila de la cocina



mejoramiento del muro de contención



Reparación de polleton




sustitución de la chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

